



**UWAGA:**

Wymiary rzeczywiste należy przyjmować wprost (zgodnie z wymiarowaniem na rysunku)

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, 62-410 ZAGÓRÓW, UL. LIDMANOWSKIEGO 4	
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych	
Opracował:		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ B-B	
Data: czerwiec 2013	Skala 1 : 100	Nr rys. 8